


OLYCKSUTREDNINGSCENTRALEN

Y2018-04 Kuopio Bilaga 2: Solskensriktningen

Bussolyckan i Kuopio 24.8.2018 kl. 14.39



**Flygbild: Ortoflygbild ©
Lantmäteriverket 12/2018
Bild: Norra Savolax räddningsverk
Fotograferingstidpunkt 1.9.2018 kl. 14.37
Anteckningar, bildredigeringar och texter:
OTKES**



- Vid olyckstidpunkten var vädret i Kuopio halvmulet och lufttemperaturen var $+23^{\circ}\text{C}$
- Solen sken från $206,7$ graders sydsydvästlig riktning. Solen låg $35,9$ grader ovanför horisonten.





- Man har på konstgjord väg försökt illustrera solskenet under tidpunkten för olyckan. Man har försökt öka ljusstyrkan från den riktning varifrån solen sken.
- Vid olyckstidpunkten har solen legat så högt att den så gott som hela tiden syns ovanför träden. Å andra sidan har den legat så lågt att solskenet sannolikt nått in i bussen via vindrutan och sidorutorna.

