

OLYCKSUTREDNINGSCENTRALEN

Y2018-04 Kuopio Bilaga 1: Sikten vid ingången till korsningen

Bussolyckan i Kuopio 24.8.2018 kl. 14.39



**Flygbilder: Ortoflygbild ©
Lantmäteriverket 12/2018
Bilder: Norra Savolax räddningsverk
Fotograferingstidpunkt 1.9.2018 kl.
14.37
Anteckningar och texter: OTKES**



- Avfartsfilen och informationsmärkena syns
- 610 meter, ungefär 24–25 sekunder till korsningen





- Avfartsfilen börjar
- 500 meter, ungefär 20–21 sekunder till korsningen





- Medlet av avfartsfilen
- 405 meter, ungefär 16–17 sekunder till korsningen





- Rampen börjar
- 305 meter, ungefär 12–13 sekunder till korsningen





- Grönområdet börjar
- Väg- och informationsmärken syns
- Strukturerna på höger sida av portalen syns, men inte informationsskyltarna på dessa
- 235 meter, ungefär 9–10 sekunder till korsningen





- Trädbeståndet börjar
- Rauhalahti-informationsmärket
- Höger sida av portalen syns
- 170 meter, ungefär 7–8 sekunder till korsningen





- Sikten till filen för att svänga till vänster börjar öppna sig
- Höger sida av portalen syns
- 130 meter, ungefär 5–6 sekunder till korsningen





- Vänster räcke börjar
- Vänster fil syns
- Portalens bägge informationsmärken syns
- 120 meter, ungefär 5–6 sekunder till korsningen





- Höger räcke börjar
- Vänster räcke syns
- Portalen jämte informationsmärken syns
- 100 meter, ungefär 4 sekunder till korsningen





- Motorväg upphör-märket
- Filerna syns
- 75 meter, ungefär 3 sekunder till korsningen





- Tätort-märket
- Korsningen syns
- 40 meter, ungefär 1,5 sekunder till korsningen

