

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANFATTNING – DATA SUMMARY

Aika: Tidpunkt för händelsen: Date and time:	9.12.2019, 15.00		
Paikka: Plats: Location:	Puhoksen ja Kesälahden välillä, Parikkalan ja Joensuun välinen rataosa (rataosa nro 711), km 444+899. Mellan Puhos och Kesälahti. Banavsnittet mellan Parikkala och Joensuu (banavsnitt nr 711) km 444+899. Between Puhos and Kesälahti stations, Parikkala Joensuu section of line, (line number 711), km 444+899.		
Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: Type of accident:	<i>Junan törmäys radalla olleeseen esteeseen, ratatyökoneeseen.</i> Kollision, kollision av godståg med arbetsmaskin. Train collision with an obstacle, a tracwork machine.		
Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: Train type and number:	Tavarajuna T2728, Sr1-sähköveturi + 31 tavaravaunua. Godståg T2728, Sr1-lokomotiv + 31 godsvagnar. Freight train T2728, Sr1 electric locomotive and 31 wagons.		
		Henkilökuntaa: Personal: Crew:	Matkustajia: Passagerare: Passengers:
Junassa: Antalet personer ombord: Persons on board:		1	0
Henkilövahingot: Personskador: Injuries:	Kuollut: Dödsfall: Fatally injured:	0	0
	Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: Seriously injured:	0	0
	Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: Slightly injured:	0	0
Kalustovauriot: Skador på fordon: Damages of rolling stock:	Kairakone vaurioitui pahoin ja veturin esteenraivaajan kulmaan tuli vaurioita. Borrmaskinen fick svåra skador och det uppstod skador på hörnet av lokets kofångare. The drilling machine was badly damaged and the corner of the obstruction clearing device of the locomotive suffered damage.		
Ratavauriot: Skador på spåranläggning: Damages on track equipment:	Ei. Inga. None.		
Muut vauriot: Övriga skador: Other damages:	Ei. Inga. None.		
Häiriöt raideliikenteelle: Trafikstörningar: Disturbances of traffic:	Junaliikenne keskeytyi onnettomuuspaikalla noin 50 minuutiksi. Tågtrafiken på olycksplatsen avbröts för ungefär 50 minuter. Train traffic at the site of the accident was interrupted for approximately 50 minutes.		